

個別施設整理番号		林道台帳索引番号番号		施設管理者	
路線名	林道蛇谷線	林道種類及び区分		橋梁名	蛇谷橋
施設の所在地	宮若市黒丸	起点からの距離		建設年度	不明
供用年数		種別	RC橋	型式	コンクリート床版橋
道路橋示方書		橋格(設計荷重)		橋下条件	御字頭川

施設概要	施設の規模	橋長(支間長)	5.8m		幅員(車道幅員)	3.6m(3.4m)
	施設の構造等	上部工型式	RC中実床版橋			
			鋼製(使用鋼材)	—	塗装使用の有無	—
		支承形式	エラストイト	落橋防止の有無	無	
		橋台工型式		基礎形式		
橋脚工型式	—	海岸からの距離	約11km			
施設の目的利用実態等	林道蛇谷線の利用区域には、周りに耕作地があり、また、上流に砂防ダムがあることから、その点検等に利用されている。					
施設の状態等の概要	点検診断日	令和2年2月21日				
	調査結果	主桁に剥離・鉄筋露出がみられた。鉄筋の一部に断面減少を伴っている箇所がある為、状況に応じて補修することが望ましい。				
	健全性の診断結果	I (健全)	主桁に剥離・鉄筋露出がみられるが、概ね健全な橋梁である。			
	劣化原因	かぶり不足・経年劣化が考えられる。				
長寿命化計画の内容	計画期間	令和元年度～令和10年度				
	内容	主桁に鉄筋露出がみられるものの、緊急を要するものではなく、定期点検により損傷の進行を把握する。				
	実施予定時期	定期点検 令和6年				
	施設の優先度	低	(優先度の考え方) 概ね健全なため、優先度は「低」とした。			
	対策費用(概算)	定期点検 約50万円				
管理方法	健全度の把握とデータベース化。					

	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年
対策費用(百万円)	0.5					0.5				
対策の内容・実施時期	定期点検					定期点検				

備考